



OBČINA PREBOLD

KRAJEVNI ODBOR

DOLENJA VAS

www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05

Št. dok.: 0329-0022/2019-2

Datum: 27. 5. 2019

Zapisnik
2. seje KO Dolenja vas, ki je potekala 27. maja 2019, ob 19. uri
na sedežu Občine Prebold

Prisotni:

Alen Nečimer, Aleš Dežnikar, Marjana Uršič, Miha Fonda, Branko Verk, Vinko Debelak, Tanja Gostečnik in Edita Mežner

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 1. seje
2. Prometna varnost:
 - a. rekonstrukcija ceste skozi Dolenjo vas (smer vzhod - zahod)
 - b. namestitev ogledala (Dolenja vas 105,105a, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 115,119)
 - c. planirano krožišče pri dostopu iz Latkove vasi
 - d. postavitve radarskih zabojujnikov
 - e. ureditev dovozne ceste do Odela po desni strani struge reke Bolske
 - f. ureditev javne razsvetljave pri bloku (168 in 166)
3. Protipoplavna varnost - sanacija oz. zamenjava mostu pri tržnici, drugi ukrepi
4. Ureditev okolice odlagalnih plastičnih zabojujnikov v križišču (Dolenja vas vzhod)
5. Razno

Točka 1:

Pregled zapisnika 1. seje

Ni pripomb.

Točka 2:

Prometna varnost v Dolenji vasi

a) *Rekonstrukcija ceste skozi Dolenjo vas;*

V času, ko se bo urejalo krožišče v Dolenji vasi bo potekala tudi sanacija ceste Dolenja vas smer vzhod – zahod (ureditev ceste in sanacija jaškov). Mnenje župana je, da zna po sanaciji ceste predstavljati problem prevelika hitrost vozil (cesta je na tem odseku ravna in ko bo urejena je večja možnost hitrejše vožnje).

Ob večji nalivih, zaradi slabega naklona ceste in visoke podtalnice, predstavlja problem tudi meteorna voda. Ta problem se bo prav tako reševal v sklopu sanacije ceste.

Potekala bo tudi ureditev odtočnih jaškov in obnova vodovoda od Bloka (168 in 166) do mostu proti Odelu. Rekonstrukcija vodovoda naj bi potekala po travnatih površinah in ne po cesti.

Pri bivši trgovini Miklavc ureditev in osvetlitev prehoda za pešce.

b) *Namestitev ogledal;*

Za namestitev ogledal je potrebno pridobiti soglasje lastnika za postavitve ogledala na njegovem privat zemljišču. Pridobitev soglasja lastnik je naloga pobudnika.

c) *Planirano krožišče pri dostopu iz Latkove vasi;*

Projekt je na DRI in se čaka na nadaljnje postopke.

d) *Postavitve radarskih zabožnikov;*

V prihodnosti se na območju občine Prebold, vključno z Dolenjo vasjo načrtuje postavitve škatel za radarje in opozorilnih tabel z napisom radar – kontrola hitrosti.

e) *Ureditev dovozne ceste do Odela po desni strani struge reke Bolske;*

Plan je, da bi obvoznica oziroma povezovalna cesta do Odela potekala po desni strani struge Bolske in se s tem izognemo večjemu številu prometa skozi Dolenjo vas, vendar ni še nič konkretno dorečeno. Vse odvisno od direkcije za vode.

f) *Ureditev javne razsvetljave pri bloku 168 in 166(dosedanje luči vezane na blok);*

Ker je križišče osvetljeno in prav tako tudi pločnik s strani bloka, ni potrebe po ureditvi javne razsvetljave na tem območju. Na občini se preuči možnost priklopa svetilk na javno omrežje in tekoče vzdrževanje s strani občine. Zadeva se uredi najkasneje med obnovo vodovoda in sanacije ceste.

Točka 3:

Protipoplavna varnost; sanacija oz. zamenjava mostu pri tržnici; načrti za 2019

Za zamenjavo mostu – stroške rušitve mostu je odgovorna agencija za vode, za samo postavitve novega mostu pa je odgovorna občina. Za financiranje novega mostu se preuči črpanje državnih in evropskih sredstev.

Rešitve za boljšo poplavno varnost:

- rešitev pri Cestnikovi žagi;
- spustitev ceste pri Lapurju;
- odstranitev mostu;
- dvig nasipov in razširitev struge na Zelenici;
- razširitev odprtine pri mostu pri Odelu;

- dvig levega nasipa pri Kaplji vasi;...

Mnenje direkcije je, da je potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje, ki bi se zgodili zaradi teh posegov.

Prav tako bi bilo potrebno za dobro poplavno varnost očistiti strugo na prvoten profil. Nevarnost za poplave predstavlja tudi zaraščenost - za sečnjo in čiščenje odgovorna direkcija.

Točka 4:

Ureditev okolice odlagalnih plastičnih zabojnikov v križišču Dolenja vas vzhod

Pri zabojnikih je nameščena kamera za videonadzor. Trenutno manjka samo še opozorilo oz. napis da je objekt pod videonadzorom ampak v kratkem bo tudi to rešeno. Pregon oseb na podlagi videoposnetka zaradi napačnega odlaganja odpadkov.

Točka 5:

Razno

- a. Podan predlog za postavitve hitrostne ovire na prehodu za pešce (nasproti bivše trgovine Miklavc) zaradi prehitre vožnje in ne ustavljanja pešcem – neupoštevanje CPP. *Predlog župana je, da se postavi semafor, ki ob zaznavanju prevelike hitrosti prižge rdečo luč.*
- b. Pobuda za odprtje linije za športno – rekreacijsko plavanje. *Odprtje športno rekreacijske linije se organizira preko športnega društva oziroma v okviru plana dela na bazenu – predlagana vsak dan ena (1) ura po odprtju bazena in ena (1) ura pred zaprtjem bazena..*
- c. Prav tako se je izrazila želja oz. možnost nakupa 2 urne karte za bazen.

Zapisala:
Edita Mežner

Predsednik KO Dolenja vas
Alen Nečimer l.r.

